

岫岩满族自治县中心人民医院提级改造工程地块 土壤污染状况调查报告评审组意见

送审单位	岫岩满族自治县中心人民医院		
组织评审单位	鞍山市生态环境局、鞍山市自然资源局		
项目名称	岫岩满族自治县中心人民医院提级改造工程地块 土壤污染状况调查报告		
报告编制单位	沈阳中天星艺环保科技有限公司		
评审会召开时间	2021年12月25日	地点	鞍山市

评审意见：

2021年12月25日，鞍山市生态环境局会同鞍山市自然资源局在鞍山市以现场结合线上会议的方式组织召开了《岫岩满族自治县中心人民医院提级改造工程地块土壤污染状况调查报告》（以下简称《报告》）专家评审会（专家名单附后）。参加会议的有鞍山市生态环境局岫岩分局、送审单位岫岩满族自治县中心人民医院、报告编制单位沈阳中天星艺环保科技有限公司。专家组通过视频和照片的方式察看了现场情况，听取送审单位和报告编制单位的汇报，审阅了相关资料，经质询、讨论，形成如下评审意见：

土壤污染状况调查程序与方法符合国家相关标准规范要求。报告包括了地块基本信息、土壤是否受到污染、污染物含量是否超过土壤污染风险管控标准及污染类型、污染来源、是否受到污染等内容。本地块污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值，土壤环境状况满足公共管理与公共服务用地-医疗卫生用地要求，调查结论客观可信。

专家组同意《报告》通过评审；《报告》修改完善、并经专家组复核后可作为下一步工作的依据。

修改建议：

- 1、补充地块征收档案相关信息，进一步佐证原有土地性质。
- 2、完善不确定性分析。

专家组（签名）：

李莉 侯铁晶 王健

2021年12月25日